

Scheda n. 43

Progetto n. 215428

Titolo Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza nel Comune di Luzzi - CS-137B/10

Sezione anagrafica

Asse	05
Priorità d'investimento	5.b
Obiettivo specifico	5.1
Azione	5.1.1
Localizzazione	LUZZI
Procedura di selezione	Accordo di Programma Difesa del Suolo - Delibera Cipe 8/2012
Codice procedura di selezione	PDA-1001339
Codice SIURP	215428
CUP	J65D12000200002

Soggetto programmatore	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto beneficiario	AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA
Soggetto destinatario	COMMISSARIO DISSESTO IDROGEOLOGICO CALABRIA

Descrizione sintetica e finalità	Il progetto mira alla realizzazione di azioni per la messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. In particolare, il progetto prevede interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro abitato e della località Sambucina. L'infrastruttura ammessa a finanziamento prevede 3 ambiti di intervento: Centro storico, località Castagna e località Sanbucina. In località Castagna l'intervento ha previsto opere di drenaggio; nel centro storico, interventi strutturali e ripristino sede stradale ed in località Sanbucina, la regimentazione delle acque superficiali e muro su pali
Risultati conseguiti e indicatori	Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (HA - Ettari) con un valore target pari a 10. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Sezione avanzamento finanziario

Importo progetto	€ 1.000.000
Impegni	€ 728.925
Pagamenti	€ 517.194
Spesa certificata	€ 515.289
Avanzamento %	52%

Sezione avanzamento procedurale

Data inizio	30/11/2017
Data fine prevista	31/12/2020
Data fine effettiva	Progetto in corso

Sezione stato di attuazione

Dal punto di vista fisico, l'intervento è prossimo alla conclusione. Allo stato attuale, i lavori realizzati hanno riguardato la regimazione delle acque bianche e la costruzione di un muro di contenimento con relativa palificazione. Infine, per la messa in sicurezza del centro abitato è stato ripristinato un tratto di strada dissestato.

Sezione fotografica

In allegato la documentazione fotografica