



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria**  
**Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC**

**Report fotografico del 17.05.2019**

Allegato al verbale di Controllo in Loco  
redatto ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

**Intervento Cod. SIURP: 218710**

Revisore: Dr. GIUSEPPE GERACI

Luogo: centro abitato e area di frana nel comune di Maierato (VV)





**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria**  
**Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC**

**Report fotografico del 17.05.2019**

Allegato al verbale di Controllo in Loco  
redatto ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

**Intervento Cod. SIURP: 218710**

Revisore: Dr. GIUSEPPE GERACI

Luogo: centro abitato e area di frana nel comune di Maierato (VV)

<p>Foto n. 7</p> 	<p>Foto n. 8</p> 	<p>Foto n. 9</p> 
<p>Foto n. 10</p> 	<p>Foto n. 11</p> 	<p>Foto n. 12</p> 
<p>Foto n. 13</p> 	<p>Foto n. 13</p> 	<p>Foto n. 15</p> 



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria**  
**Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC**


**Report fotografico del 17.05.2019**

Allegato al verbale di Controllo in Loco  
redatto ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

**Intervento Cod. SIURP: 218710**

Revisore: Dr. GIUSEPPE GERACI

Luogo: centro abitato e area di frana nel comune di Maierato (VV)



Il report fotografico di cui sopra è stato realizzato nei luoghi indicati nella pianta che segue:

