




**Localizzazione dell'intervento: Contrada Rumbolotto e Scala - Frazione di JANO'**



**Lavori oggetto di controllo in loco**

1. opere di consolidamento mediante "pareti pali da 800 pilì franti" e corone micropali a valle sulla S.P.29 con annesso opere di regolazione idraulica.