



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

Report fotografico del 21.05.2019

Allegato al verbale di Controllo in Loco
ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

Intervento Cod. SIURP: 218410

Revisore: Dr. GIUSEPPE GERACI

Luogo: Ricadi (VV), Loc. "Tono"

Foto n. 1



Foto n. 2




Foto n. 3



Foto n. 4





REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

Report fotografico del 21.05.2019

Allegato al verbale di Controllo in Loco
ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –par. 5

Intervento Cod. SIURP: 218410

Revisore: Dr. GIUSEPPE GERACI

Luogo: Ricadi (VV), Loc. "Tono"

Foto n. 5



Foto n. 6



Foto n. 7




Foto n. 8



Il report fotografico di cui sopra è stato realizzato nei luoghi indicati nella pianta che segue:

Revisore: Dr. Giuseppe Geraci



- BS04 -
BARRIERA SOMMERSA DI
PROTEZIONE AL PIEDE

- PE08 -
PENNELLO DEBOLMENTE EMERSO

Tronco4
102 m

Tronco5
102 m

Tronco6
93 m

Tronco7
103 m

Tronco8
97 m

Tronco9
106 m

807 m

700 m

LINEA DI RIVA DI RIPASCIMENTO

Scogli di 2[^] cat da salpare e
riutilizzare (bonifica litorale)

RIPASCIMENTO "RI07"
35.000 m² (77.000 m³)

CAPOSALDO "14-RI-01"

LOC. TORRE TUONO (comune di Ricadi)

LOC. TONICELLO (comune di Ricadi)

VIA
CONTRADA

APR 2015
DI CANTIERI
6-1-18

5,25 m.l.m.m.
5,00 m.l.m.m.
5,00 m.l.m.m.
5,75 m.l.m.m.
5,50 m.l.m.m.
5,25 m.l.m.m.
5,00 m.l.m.m.
4,75 m.l.m.m.
4,50 m.l.m.m.
4,25 m.l.m.m.
4,00 m.l.m.m.
3,75 m.l.m.m.
3,50 m.l.m.m.
3,25 m.l.m.m.
3,00 m.l.m.m.
2,75 m.l.m.m.
2,50 m.l.m.m.
2,25 m.l.m.m.
2,00 m.l.m.m.
1,75 m.l.m.m.
1,50 m.l.m.m.
1,25 m.l.m.m.
1,00 m.l.m.m.
0,75 m.l.m.m.
0,50 m.l.m.m.
0,25 m.l.m.m.

